

PARK AVENUE BMW
8400 BOUL TASCHEREAU
BROSSARD, QC

venue BMW

schereau, Brossard (Québec) J4X 1C2
5-4555
uebmw.com Courriel: service@parkavenuebmw.com



VENTE

No Lot: 008
03/30/23
No Facture: 409261
CODE APPR: 04131J
MASTERCARD
*****1011C

No. REF: 00000004
SEQ: 008001001004
11:28:39

T.V.Q. NO: 1018526090

SORTIE
LA SOMME DE \$ _____ DU MONTANT DE LA DETTE EST RECONNUE PAR LES PRÉSENTES À TITRE DE MONTANT TOTAL, OU SOLDE D'UN POUR RÉPARATIONS, PIÈCES ET ACCESSOIRES, SUR CE BON DE RÉPARATIONS. INDEBTEDNESS IS HEREBY ACKNOWLEDGED IN THE SUM OF \$ _____ BEING ALL OR THE BALANCE OWING FOR REPAIRS, PARTS, & ACCESSORIES DESCRIBED IN THIS WORK ORDER.
DATE _____ SIGNATURE _____

ARE SUBJECT TO G.S.T. AND Q.S.T.

MONTANT \$172.46

00 - APPROUVE - 001

Mastercard

CONSEILLER - ADVISOR JAN VALENTA	NO D'ÉTIQ - TAG NO. 23318	DATE FACT - INVOICE DATE 03/30/23	NO FACT - INVOICE NO. BMCS409261
Taux hor. - Labour rate 189.95	NO. D'IMMA - LICENSE NO. 1J9	COULEUR - COLOUR /	NO. STOCK NO.
ANÉE/MARQUE/MOÈLE - YEAR/MAKE/MODEL 01/BMW/540I/	DATE LIV - DELIVERY DATE	NO. CON. VEND - SELL DEAL NO.	DATE PRODUCTION DATE
NO. SÉRIE - VEHICLE ID NO. W B A D N 6 3 4 6 1 G M 7 1 4 0 4	NO. E.T.F. - F.T.E. NO.	DATE B.R. - R.O. DATE 03/30/23	DATE EN SERVICE IN SERVICE DATE
TEL. RES. - RESIDENCE PHONE	TEL. AFF. - BUSINESS PHONE	COMMENTAIRES - COMMENTS KM: 99421	

MD'O & PIÈCES
#A 1 72BMZ300 SAC GONFLABLE HRES : 0.50 TECH(S):3036 **INTERNE**
PLAINTÉ: RAPPEL 728217RC
E39 E46 E53 Driver airbag PSDI-4 expansion
CORRECTION: VÉRIFIER RAPPEL, PAS LE BON AIR BAG.
VÉRIFIER AUX PIÈCES, VOLANT SEMBLE AVOIR ÉTÉ REMPLACER DONC PAS LE BON AIR BAG SUR LE VÉHICULE.
LAISSE TEL QUEL.

ACT 1 TOTAL M-D'O & PCES 0.00

#A 2 95BMZZBRS1 PERPETUAL ROADSIDE P HRES : 1.70 TECH(S):3036 **150.00**
PLAINTÉ: C/S: VÉRIFIER LE KILOMÉTRAGE EXACT - MENTIONNE QUE L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE S'EST TROMPÉ CONCERNANT LE KM À LA SAAQ.
CORRECTION: FAIRE UN SHORT TEST ET VÉRIFIER KILOMÉTRAGE DANS MODULE LCM. CONFIRMER KILOMÉTRAGE, MEME QUI EST AFFICHÉ SUR LE TABLEAU DE BORD, OK.
TÉMOIN D'ANOMALIE ALLUMÉ, QUELQUE FAUTES DANS LE DME. (ELECTRIC FAN, VENT VALVE, O2 SENSOR APRES CAT. BANK 1, MAP THERMOSTAT)
EFFACER FAUTES À LA DEMANDE DU CLIENT. (FAUTES VA PROBABLEMENT REVENIR)

ACT 2 TOTAL M-D'O & PCES 150.00

#A 3 55BMZ LAVAGE EXTERIEUR HRES : TECH(S):66459 **INTERNE**
PLAINTÉ: EFFECTUER LAVAGE EXTERIEUR DU VÉHICULE SEULEMENT. LES ROUES NE SONT PAS NETTOYÉES EN PROFONDEUR. LE CENTRE D'ESTHÉTIQUE SPA BMW VOUS OFFRE LES FORFAITS SUIVANTS:
SHAMPOING INTERIEUR COMPLET 179.95\$;
LAVAGE INTERIEUR/EXTERIEUR AVEC CIRAGE CARROSSERIE 179.95\$;
CIRAGE COMPLET SEULEMENT 109.95\$;
TRAITEMENT PARE-BRISE AQUAPEL 49.95\$;
TRAITEMENT PROTECTEUR SIEGES 109.95\$;
S.V.P. INFORMEZ-VOUS À VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE !!!
CORRECTION: FAIRE LE LAVAGE EXTERIEUR SEULEMENT DU VÉHICULE

ACT 3 TOTAL M-D'O & PCES 0.00

SOMMAIRE TX-TPS 7.50 TVQ 14.96

NOUS VOUS REMERCIONS DE CETTE OPPORTUNITÉ DE VOUS SERVIR. NOTRE OBJECTIF A ÉTÉ D'EFFECTUER TOUTES LES RÉPARATIONS REQUISES SUR CETTE COMMANDE ET CECI À VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION. SI NOTRE SERVICE A ÉTÉ SATISFAISANT, DITES-LE À VOS AMIS. ET DANS LE CAS CONTRAIRE FAITES-LE NOUS SAVOIR IMMÉDIATEMENT.

THANK YOU FOR THIS OPPORTUNITY TO SERVE YOU. IT IS OUR AIM TO PERFORM ALL THE REPAIRS REQUESTED ON THIS REPAIR ORDER TO YOUR COMPLETE SATISFACTION. IF OUR SERVICE WAS SATISFACTORY TELL YOUR FRIENDS. IF NOT, PLEASE TELL US IMMEDIATELY.

LA GARANTIE EST DE TROIS MOIS OU 5000 KILOMÈTRES SELON LE PREMIER TERME ATTEINT. / THE GUARANTEE IS FOR THREE MONTHS OR 5000 KILOMÈTRES WHICHEVER OCCURS FIRST.

TERMES / CONDITIONS NET 30 JOURS. 2% PAR MOIS SUR TOUT COMPTE PASSÉ D'UN 24% PAR ANNÉE / CHARGE OF 2% PER MONTH ON ALL PAST DUE ACCOUNTS. 24% PER YEAR.

HEURES D'AFFAIRES BUSINESS HOURS

LUNDI À JEUDI: 7:30 À 17:00
VENDREDI: 7:30 À 15:00

MONDAY TO THURSDAY:
7:30 AM TO 5:00 PM
FRIDAY: 7:30 AM TO 3:00 PM

Merci! / Thank you!



Park Avenue BMW

8400, boul. Taschereau, Brossard (Québec) J4X 1C2
T él.: (450) 445-4555
www.parkavenuebmw.com Courriel: service@parkavenuebmw.com

CELL: 438-483-2392

T.P.S. NO: R141057331 T.V.Q. NO: 1018526090

LA SOMME DE \$ _____ DU MONTANT DE LA DETTE EST RECONNUE PAR LES PRÉSENTES À TITRE DE MONTANT TOTAL, OU SOLDE DÙ POUR RÉPARATIONS, PIÈCES ET ACCESSOIRES, SUR CE BON DE RÉPARATIONS. INDEBTEDNESS IS HEREBY ACKNOWLEDGED IN THE SUM OF \$ _____ BEING ALL OR THE BALANCE OWING FOR REPAIRS, PARTS, & ACCESSORIES DESCRIBED IN THIS WORK ORDER.
DATE _____ SIGNATURE _____

TOUS LES ITEMS SONT ASSUJETTIS À LA T.P.S. ET T.V.Q. ALL ITEMS ARE SUBJECT TO G.S.T. AND Q.S.T.

NO. CLIENT - CUSTOMER NO. 73019	CONSEILLER - ADVISOR JAN VALENTA	23318	NO. DETIQ. - TAG NO. 1241	DATE FACT - INVOICE DATE 03/30/23	NO. FACT - INVOICE NO. BMCS409261
TAUX HCR - LABOUR RATE 189.95		NO. D'IMMA - LICENSE NO.	KM 99,420	COULEUR - COLOUR /	NO. STOCK NO.
ANNÉE/MARQUE/MODÈLE - YEAR/MAKE/MODEL 01/BMW/540I/		DATE LIV - DELIVERY DATE		KM LIV - DEL. KM	
NO. SÉRIE - VEHICLE ID. NO. W B A D N 6 3 4 6 1 G M 7 1 4 0 4		NO. COM. VEND. - SELL. DEAL. NO.		DATE PRODUCTION DATE	
NO. E.T.F. - F.T.E. NO.		NO. COMMANDE - P.O. NO.		DATE EN SERVICE - IN SERVICE DATE 03/30/23	
ERICDU93420@HOTMAIL.CA		COMMENTAIRES - COMMENTS		KM: 99421	
TEL. RES. - RESIDENCE PHONE	TEL. AFF. - BUSINESS PHONE				

TOTAUX-----

*****METHODE DE PAIEMENT*****

* APPEL CLIENT.[] #TEL:..... HEURE:..... *

* LAISSE MESSAGE [] *

* CONFIRME MONTANT.[] AVEC QUI?:..... *

* COMPTANT[] INTERAC[] CARTE CREDIT[] *

* AU COMPTE[] SI OUI FAIRE SIGNER COPIE COMPTABLE *

*****MERCI*****

TOTAL M-D'O....	150.00
TOTAL PIÈCES...	0.00
TOTAL S-TRAIT..	0.00
TOTAL E.H.G....	0.00
TOTAL FRS DIV..	0.00
TOTAL ESC. DIV.	0.00
TOTAL TAXES....	22.46
TOTAL FACTURE \$	172.46

NOUS VOUS REMERCIONS DE CETTE OPPORTUNITÉ DE VOUS SERVIR. NOTRE OBJECTIF A ÉTÉ D'EFFECTUER TOUTES LES RÉPARATIONS REQUISES SUR CETTE COMMANDE ET CECI À VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION. SI NOTRE SERVICE A ÉTÉ SATISFAISANT, DITES-LE À VOS AMIS, ET DANS LE CAS CONTRAIRE FAITES-LE NOUS SAVOIR IMMÉDIATEMENT.

THANK YOU FOR THIS OPPORTUNITY TO SERVE YOU. IT IS OUR AIM TO PERFORM ALL THE REPAIRS REQUESTED ON THIS REPAIR ORDER TO YOUR COMPLETE SATISFACTION. IF OUR SERVICE WAS SATISFACTORY TELL YOUR FRIENDS, IF NOT, PLEASE TELL US IMMEDIATELY.

LA GARANTIE EST DE TROIS MOIS OU 5000 KILOMÈTRES SELON LE PREMIER TERME ATTEINT. / THE GUARANTEE IS FOR THREE MONTHS OR 5000 KILOMETRES WHICHEVER OCCURS FIRST.

TERMES / CONDITIONS
NET 30 JOURS. 2% PAR MOIS SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÙ. 24% PAR ANNÉE. / CHARGE OF 2% PER MONTH ON ALL PAST DUE ACCOUNTS. 24% PER YEAR.

GROUPE PARK AVENUE

**HEURES D'AFFAIRES
BUSINESS HOURS**

LUNDI À JEUDI: 7:30 À 17:00
VENDREDI: 7:30 À 15:00

MONDAY TO THURSDAY:
7:30 AM TO 5:00 PM
FRIDAY: 7:30 AM TO 3:00 PM

Merci! / Thank you!

1 2 3 30/03/2023 09:41:30 KL 15: 13.4 V KL 30: 13.5 V

Integrated Service Technical **4.40.30**
 Application
 Programming data: 4.40.32

VIN GM71404 Vehicle 5/E39/SEDAN/ - /M62,-/AUTO/US/LL/2001/01

dms

Procedure

FAULTS

98 Activation, tank-venting valve
 Recorded as 1th fault in fault memory.

Select next environmental conditions with ^

Type of fault at 1the occurrence
 Signal/path interruption
 (OBDII code: P0443)
 The fault is currently present.
 Detected 42 times
 Distance covered 98970 km on 1th occurrence
 Engine speed 2040 rpm
 Coolant temperature 63 °C
 Supply voltage 13.6 V
 Vehicle speed 0 km/h
 Fault lamp ("Check Engine" lamp) is on
 because of this fault!

Back Up Down Continue

1 2 3 30/03/2023 09:39:50 KL 15: 13.6 V KL 30: 13.5 V

Integrated Service Technical **4.40.30**
 Application
 Programming data: 4.40.32

VIN GM71404 Vehicle 5/E39/SEDAN/ - /M62,-/AUTO/US/LL/2001/01
 dms

Procedure

FAULTS

12 Signal, oxygen sensor after catalytic converter, bank 1
 Recorded as 4th fault in fault memory.

Select next environmental conditions with ^

Type of fault at 1the occurrence
 Signal not sent

(OBDII code: P0140)

The fault is not currently present.

Detected 22 times

Distance covered 99000 km on 1th occurrence

Cat. temperature, bank 1, from model 625 °C

Time after start 256 s

Internal resistance of oxygen-sensor element

after cat. conv., bank 1 16320 ohms

Ox.-sensor voltage after cat., bank 1 0.807 V

Back Up Down Continue

FCP
1960 RUE LAURIER
SAINTE-CATHERINE, QC. J5C
450-632-9100

ENTREPÔT DE PNEUS F.C.P. INC.

1960, RUE LAURIER
VILLE STE-CATHERINE, P.Q. J5C 1B8

TÉL.: (450) 632-9100
MTL.: (514) 861-2051
FAX: (450) 638-6985

T.P.S. / G.S.T. NO: 877330316RT T.V.Q. / Q.S.T. NO: 1089139941 TQ 0001

E-mail: info@magsandtires.com

VENTE DEBIT

FACTURE 194392

RESPONSABLE:

DATE: 22 Nov 01

No Lot: 155
11/01/22
CODE APPR: 5E6D80
No Trace: 11
DEBIT/CHEQUES
*****3694

No. REF: 00000011
NRE: 991857461101
11:13:46

QC

FACTURÉ À

Puce

TRAV:

CELL:

PAGE: 1

MONTANT \$109.17

APPROUVE - 00

Interac
AID: A0000002771010
TVR: 80 80 00 80 00
TS: 6C 00

THANK YOU / MERCI

COPIE CLIENT

	MODÈLE		MOTEUR
	540i Base		
	ODOMÈTRE	NO. DE L'UNITÉ	ÉCRIT PAR
	98754		AL
CONDITION	#TPS	B.A.	ÉTIQUETTE
Cash	877330316RT		

GRANDEUR	CG	TAXE	DÉTAIL	%	NET	MONTANT
T 22 Oct 31		GP	94.95		94.95	94.95

la tension des ecrous de votre
km. (Please check your
vehicule's wheel nuts after 200km.) Les pneus
usages sont garantis 30 jours en cas de perte
d'air ou de vibration. (All used tires are
guaranteed for 30 days against air leaks and/or
vibration.)

TERMES ET CONDITIONS

DANS LE CAS DE DÉFECTUOSITÉ, LE VENDEUR GARANTIE EXCLUSIVEMENT L'ÉCHANGE DU PRODUIT VENDU PAR UN PRODUIT DE VALEUR ÉGALE SANS AUCUN AUTRE FRAIS OU DÉBOURSE. AUCUN REMBOURSEMENT, AUCUN CRÉDIT NE SERA ÉMIS SANS CETTE FACTURE. LES MODALITÉS DU CONSENTEMENT À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS APPARAISSENT AU VERSO.
IN CASE OF DEFECT THE SUPPLIER GUARANTEE ONLY THE REPLACEMENT OF THE ITEM FOR ANOTHER ITEM OF EQUAL VALUE AT NO ADDITIONAL COST OR CHARGE. NO REFUND. NO CREDIT ALLOWED WITHOUT THIS INVOICE. PLEASE REFER TO BACK FOR PRIVACY CONSENT TERMS.

PIÈCES:	SF
M.O.:	94.95
AUTRE:	SF
S-TOTAL:	94.95
TPS:	4.75
TVQ:	9.47
TOTAL:	109.17



FACEBOOK: FCP TIRES



TWITTER: @FCPTIRES OU @PNEUFPCP

30/03/2023 09:32:40
 Integrated Service Technical **4.40.30**
 Application
 Programming data: 4.40.32
 VIN GM71404 Vehicle 5/E39/SEDAN/ - /M62,-/AUTO/US/LL/2001/01
 KL 15: 13.4 V KL 30: 13.4 V

ABL-DIT-S6300_00001 - Read out LCM operating data - V.5

Procedure

Following data were read out:

Vehicle identification number: GM71404
 Total distance: 994 00 km
 Total distance: 617 00 mil

Notice!

The total distance is indicated only in steps of 100.

There may be slight variations in the conversion to miles.


Back

Measuring devices

Keyboard

Full Screen

Continue



WBADN63461GM71404
Odometer:98754

es - E39 (2001) : 8 cyl. Sedan : Series : 17" Wheel : Measurement 4-Wheel Total Alignment

